



WH 053



SCHÜTZINGER

**Max. 1500 V, CAT 0, 16 A!**

- Es ist darauf zu achten, dass der Anschluss bei der Installation der Zählerprüflemme spannungsfrei ist. Die Regeln für das Arbeiten unter Spannung sind zu beachten.
- When installing the meter test terminal clip it is important that the power is free of voltage. The rules for working on energised equipment are to be followed.

ÄZ 00